

# 监 理 日 志

日期：2022 年 04 月 27 日

天 气：阴转小雨

星期：三

气 温：14/4℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	与业主项目经理刘海东到蒿子沟村施工现场巡视检查，防雷接地整改未达到设计要求，供电所交流电缆敷设不规范，已经要求施工人员整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	大屯镇蒿子沟村黄保银家用电站防雷接地整改，整改前电阻值为 146 Ω，整改后为 25.2 Ω，设计要求为 4 Ω，没有达到设计要求； 施工人员 2 名。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军	
记 录 人： 贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生	