

监 理 日 志

日期：2022 年 06 月 05 日

天 气：多 云

星期：日

气 温：28/11℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	大屯镇营房村施工现场巡视检查，要求施工人员在瓦房上面施工时必须佩戴安全带，严禁踩踏组件。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	大屯镇营房村张言玖家户用电站，瓦房屋顶漏水，施工人员到场进行维修，拆除 2 块组件后对漏水点进行防水处理，房瓦接头处用密封胶进行封闭，施工人员 2 名。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军	
记 录 人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	