

监 理 日 志

日期：2022 年 06 月 09 日

天 气：多 云

星期：四

气 温：23/10℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	虎什哈镇虎什哈村，北狮子沟村施工现场巡视检查，实测防雷接地电阻值，个别未达到设计要求，并网箱内防火封堵不合格，已经通知施工人员整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	虎什哈镇虎什哈村，科林公司安装户用电站的逆变器更换为锦浪逆变器， 施工人员 2 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生