

# 监 理 日 志

日期：2022 年 06 月 12 日

天 气：雷阵雨

星期：日

气 温：24/11℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	大屯镇小城子河东村施工现场巡视检查时发现： 1. 防雷接地焊接不合格，防腐不合格； 2. 并网箱内防火封堵不合格； 已经通知施工人员进行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	大屯镇小城子河东村 1 户用电站瓦房屋顶漏水，施工人员到场进行排查修复，施工人员 2 名。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军	
记 录 人： 贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生	