

# 监 理 日 志

日期：2022 年 06 月 23 日

天 气：雷阵雨

星期：四

气 温：33/14℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 大屯镇路南营村施工现场巡视检查，到小城子村协调一户疑难户屋顶漏雨现象； 2. 虎什哈镇供电所电工抽测防雷接地电阻值，监理人员全程跟踪旁站，个别户用电站测量结果没有达到设计要求，已经通知施工单位进行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	1. 大屯镇路南营村刘宋军家户用电站两路直流电缆不通，经过实际检测所有 MC4 全部接错，整改完成发电正常，施工人员 2 名； 2. 虎什哈镇户用电站实测防雷接地电阻值，施工人员 1 名，供电所电工 1 名。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军	
记 录 人： 贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生	