

监理工程日报文字描述

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日 期	2021 年 11 月 23 日	星期二	天气情况	阴	温度 3-12℃
施工部位	成品车间、1#秸秆棚				
出勤人数	30 人				
施工机械	吊车一辆				
工作情况	施工进度 情 况	1#秸秆棚组件安装，成品车间组件吊装，箱变基础浇水养护			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况				
	监理发出指 令情况				
	监理工作情 况	组件安装质量检查，陪同业主现场巡视			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常			
填 报 人	闫鑫		审 核 人		

监理工程日报影像

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日 期	2021 年 11 月 23 日	星期二	天气情况	阴	温度 3-12℃
-----	------------------	-----	------	---	-------------



编 写 人	闫鑫	审 核 人	
-------	----	-------	--