

监理工程日报文字描述

工程名称: 怀远万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日 期	2021 年 12 月 29日	星期三	天气情况	晴	温度 -4-9℃
施工部位	主车间				
出勤人数	12人				
施工机械					
工作情况	施工进度 情 况	主车间4m²电缆穿金属软管，电缆支架焊接			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况				
	监理发出指 令情况				
	监理工作情 况	现场安全质量巡视，检查软管穿插情况，检查安全用电情况			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常			
填 报 人	闫鑫		审 核 人		

监理工程日报影像

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2021 年 12 月 29 日	星期三	天气情况	晴	温度 -4-9℃
					
编写人	闫鑫	审核人			