

监理工程日报文字描述

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日 期	2021 年 12 月 4 日	星期六	天气情况	晴	温度 3-12℃
施工部位	主车间				
出勤人数	22 人				
施工机械					
工作情况	施工进度 情 况	厂区破路基础清理，主车间桥架安装			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况				
	监理发出指 令情况				
	监理工作情 况	现场检查破路清理进度。查看桥架安装是否按照图纸规范施工			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常			
填 报 人	闫鑫		审 核 人		

监理工程日报影像

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日 期	2021 年 12 月 4 日	星期六	天气情况	晴	温度 3-12℃
-----	-----------------	-----	------	---	-------------



编 写 人	闫鑫	审 核 人	