

# 监理工程日报文字描述

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2022年1月1日	星期六	天气情况	晴	温度 -2-11℃
施工部位	主车间 成品库				
出勤人数	12人				
施工机械	挖掘机				
工作情况	施工进度情况	主车间汇流箱安装，逆变器电缆接头安装，箱变基础爬梯安装，电缆支架焊接完成，厂区破路开挖			
	施工质量情况				
	安全生产情况	安全生产情况可控。			
	材料、设备进出场情况				
	监理发出指令情况				
	监理工作情况	现场巡视，检查逆变器施工现场工作情况，检查爬梯安装情况，安全用电			
	设计变更、核定单情况				
	现场需解决的问题				
	其它	人员体温均正常			
填报人	闫鑫		审核人		

# 监理工程日报影像

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2021年1月1日	星期六	天气情况	晴	温度 -2-11℃
----	-----------	-----	------	---	--------------



编写人	闫鑫	审核人	
-----	----	-----	--