

监理工程日报文字描述

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2022年1月2日	星期日	天气情况	晴	温度 -1-10℃
施工部位	贴面车间 主车间				
出勤人数	12人				
施工机械					
工作情况	施工进度情况	主车间汇流箱安装，贴面车间汇流箱搬运，逆变器电缆接头安装制作，角钢到场卸货			
	施工质量情况				
	安全生产情况	安全生产情况可控。			
	材料、设备进出场情况	角钢进场			
	监理发出指令情况				
	监理工作情况	检查汇流箱安装，检查现场逆变器安全施工，安全用电，现场巡视			
	设计变更、核定单情况				
	现场需解决的问题				
	其它	人员体温均正常			
填报人	闫鑫		审核人		

监理工程日报影像

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2021年1月2日	星期日	天气情况	晴	温度 -1-10℃
----	-----------	-----	------	---	--------------



编写人	闫鑫	审核人	
-----	----	-----	--