

监理工程日报文字描述

工程名称: 怀远万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日 期	2022年 1 月 3日	星期一	天气情况	晴	温度 0-13℃
施工部位	成品库主车间				
出勤人数	12人				
施工机械					
工作情况	施工进度 情 况	主车间汇流箱安装，成品库汇流箱安装，逆变器电缆接头安装制作，箱变基础爬梯安装			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况				
	监理发出指 令情况				
	监理工作情 况	检查现场汇流箱安装，检查现场逆变器安全施工，检查爬梯安装现场巡视			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常			
填 报 人	闫鑫		审 核 人		

监理工程日报影像

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2021 年 1 月 3日	星期一	天气情况	晴	温度 0-13℃
					
编写人	闫鑫	审核人			