

监理工程日报文字描述

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日 期	2022年 1 月 6日	星期四	天气情况	阴	温度 1-4℃
施工部位	贴面车间 备料间 2#秸秆间				
出勤人数	12人				
施工机械					
工作情况	施工进度 情 况	贴面车间汇流箱安装接线，备料间桥架盖板安装，2#秸秆间汇流箱搬运安装			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况				
	监理发出指 令情况				
	监理工作情 况	检查现场汇流箱安装情况，检查桥架盖板安装，检查汇流箱搬运与安装情况，现场安全质量巡视			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常			
填 报 人	闫鑫		审 核 人		

监理工程日报影像

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2021 年 1 月 6日	星期四	天气情况	阴	温度 1-4℃
					
编写人	闫鑫	审核人			