

监理工程日报文字描述

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2022年1月7日	星期五	天气情况	晴	温度 -1-7℃
施工部位	主车间 1#秸秆间 2#秸秆间 备料间				
出勤人数	12人				
施工机械					
工作情况	施工进度情况	主车间，2#秸秆间汇流箱安装接线，备料间桥架盖板，1#秸秆间汇流箱安装			
	施工质量情况				
	安全生产情况	安全生产情况可控。			
	材料、设备进出场情况				
	监理发出指令情况				
	监理工作情况	现场巡视，检查现场汇流箱安装情况，检查桥架盖板安装，检查汇流箱接线情况			
	设计变更、核定单情况				
	现场需解决的问题				
	其它	人员体温均正常			
填报人	闫鑫		审核人		

监理工程日报影像

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2021 年 1 月 7 日	星期五	天气情况	晴	温度 -1-7℃
					
编写人	闫鑫	审核人			