

监理工程日报文字描述

工程名称: 怀远万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日 期	2022年 2月 23日	星期三	天气情况	晴	温度 -1-8℃
施工部位	箱变基础				
出勤人数	5人				
施工机械	叉车一台				
工作情况	施工进度 情 况	电缆沟开挖，处理被损坏的预埋管端口以及排水			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	安全生产情况可控			
	材料、设备 进出场情况	线槽进厂			
	监理发出指 令情况				
	监理工作情 况	现场巡视，检查电缆沟开挖，以及处理损坏的端口和排水情况			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常			
填 报 人	闫鑫		审 核 人		

监理工程日报影像

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日 期	2021 年 2 月 23日	星期三	天气情况	晴	温度 -1-8℃
					
编写人 闫鑫 审核人					