


监理工程日报文字描述

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日 期	2022年 3月7日	星期一	天气情况	晴	温度 5℃-17℃
施工部位	主车间 1#秸秆间				
出勤人数	12人				
施工机械					
工作情况	施工进度 情 况	主车间检修通道安装 1#秸秆间汇流箱接线			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	安全生产情况可控			
	材料、设备 进出场情况				
	监理发出指 令情况				
	监理工作情 况	现场巡视，检查1#秸秆间汇流箱接线情况，检查检修通道情况， 检查高空临边作业情况			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常			
填 报 人	闫鑫		审 核 人		

监理工程日报影像

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2021 年 3 月 7 日	星期一	天气情况	晴	温度 5℃-17℃
					
编写人	闫鑫		审核人		