

监 理 日 志

日期: 2023 年 02 月 23 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 0℃~10℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、35KV设备舱基础墙体砌筑、储能区电池舱构造柱及压顶梁圈梁（四个）、站用变压顶梁圈梁拆模检查。 2、二次预制舱墙体砌筑、钢筋绑扎检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 1. 35kV预制舱基础墙体砌筑完成40% 2. 二次预制舱墙体砌筑完成100%. 圈梁支模完成25% 3. 储能区电池舱内构造柱及圈梁拆模完成100%, 箱变一体机支模完成95% 4. 站用变混凝土拆模完成100% 5. 主变区构支架基础模板加工。 6. 事故油池开挖完成25%. SVG基础开挖完成45% 光伏区: 13#光伏区支架安装。 送出线路: 无施工, 安全巡查施工现场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田同有
记录人: 田同有		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰

