

监 理 日 志

日期：2023 年 07 月 05 日

天气：晴

星期：三

气温：22℃- 36℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站内设备基础散水混凝土浇筑以及围栏品种。 2、检查光伏区汇流箱接地连接	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站：项目管理人员3人；施工人5人。 1. 现场检查。 2. 储能区散水混凝土浇筑。 3. 储能区围栏拼装。 光伏区：管理人员2人，工人5人； 汇流箱接地连接。
其 它 事 项		
本日现场监 理 人 员	田同有	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

