

# 监 理 日 志

日期：2023年08月26日

天气：大雨

星期：六

气温：20℃-24℃

工程名称：禹州市晶能50WM光伏发电项目

|          |  |   |
|----------|--|---|
| 监理工作情况   | 1、检查光伏区域道路、场地积水排放。<br>2、今日大雨，升压站、光伏区未施工。 |   |
| 施工情况     | 施工单位                                     | 施工内容及进度   |
|          | 山东力诺电力设计咨询有限公司                           | 光伏区：项目管理人员4人；施工人员0人，1台挖掘机、1台叉车；<br>今日大雨，无安排施工作业。<br>升压站：管理人员1人，工人9人；<br>今日大雨，未施工。 |
| 其它事项     |  |   |
| 本日现场监理人员 | 田同有                                      |   |
| 记录人：[手书] | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： [手书]                |   |

