

监 理 日 志

日期：2024 年 04 月 11 日

天气：多云

星期：④

气温：13℃-24℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查14#光伏方阵组件安装，经检查符合设计要求。 2、检查3#、13#光伏区场地整平、接地沟土方回填。 3、检查14#光伏区组串直流线敷设及10#接地焊接质量。 4、检查9#、10#、7#、6#、5#、4#场内检修道路抄平、压实。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员4人；施工人员33人；叉车1台，挖掘机3台。 1、14#光伏区组件安装。 2、3#、13#平整场地及电缆沟土方回填。 3、场内道路抄平、压实。 4、14#光伏区组串线敷设。 5、8#、9#光伏方阵组串检修。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田同有
记录人：田同有		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰