

监 理 日 志

日期：2024 年 04 月 13 日

天气：多云

星期：六

气温：16℃-25℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查3#、7#光伏区场地整平、接地沟土方回填。 2、检查5#、4#光伏区组串线整改情况。 1、检查10#光伏区组件安装质量，符合设计要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员4人；施工人员15人；叉车1台，挖掘机3台。 1、3#、7#平整场地及电缆沟土方回填。 3、19#光伏区组件安装。 4、5#、4#光伏方阵组串检修。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人：田同有	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	