

监 理 日 志

日期： 2024 年 04 月 18 日

天气：多云

星期：四

气温： 15℃-24℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查15#、10#光伏支架安装及12#、10#组件安装。 2、检查11#、13#光伏区接地沟机械土方回填。 3、检查光伏组串问题整改情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员4人；施工人员29人；叉车1台，挖掘机3台。 1、光伏支架、组件安装。 2、接地沟回填。 3、光伏组串问题整改。 4、光伏组件M4插头、接地线连接。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田同有
记录人：田同有		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰