

# 监 理 日 志

日期: 2022 年 11 月 01 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 8℃ - 22℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

|                            |                                                                    |                                                                                                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、检查升压站内设备模板覆盖。<br>2、检查光伏区 14#箱变基础踏步砌筑。<br>3、对施工现场安全安全进行巡查, 无安全隐患。 |                                                                                                                 |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                            | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                   |
|                            | 山东力诺电力设计咨询有限公司                                                     | 光伏区:<br>14#箱变基础踏步砌筑。<br>升压站:<br>1、站内设备基础覆盖。2、项目管理人员4人、施工人员20人;<br>送出线路:<br>停工一天。光缆改造等相关以委托禹州当地电力公司进行, 尺寸跟踪相关进度。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                    |                                                                                                                 |
| 本日现场监理人员                   | 田同有                                                                |                                                                                                                 |
| 记录人: 田同有                   | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰                                           |                                                                                                                 |

