

## 南通盛世复合材料科技有限公司 400KW 屋顶分布式光伏发电项目监理日志

|                  |    |        |     |        |      |      |
|------------------|----|--------|-----|--------|------|------|
| 日期               | 天气 | 气温     | 监理人 | 地点     | 施工人员 | 管理人员 |
| 2021 年 12 月 29 日 | 晴  | -2°—9° | 辛国顺 | 南通市通州区 | 5 人  | 1 人  |

  

|                                                    |                |             |  |  |           |  |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------|--|--|-----------|--|
| <b>施工<br/>单位</b>                                   |                | <b>施工内容</b> |  |  |           |  |
| <b>江 苏<br/>正 业<br/>电 力<br/>发 展<br/>有 限<br/>公 司</b> | <b>施</b>       | 厂区屋面定位放线。   |  |  |           |  |
|                                                    | <b>工</b>       | <b>施工进度</b> |  |  |           |  |
|                                                    | <b>情<br/>况</b> | 完成进度        |  |  | 是否与计划进度一致 |  |
|                                                    |                | 导轨安装完成 0%   |  |  |           |  |
|                                                    |                | 组件安装完成 0%   |  |  |           |  |
|                                                    |                | 电缆桥架安装完成 0% |  |  |           |  |
|                                                    |                | 直流电缆敷设完成 0% |  |  |           |  |
|                                                    |                | 交流电缆敷设完成 0% |  |  |           |  |
|                                                    |                | 通讯电缆敷设完成 0% |  |  |           |  |
|                                                    |                | 接地环网焊接完成 0% |  |  |           |  |
|                                                    |                | 逆变器安装调试 0%  |  |  |           |  |
|                                                    | 并网柜安装 0%       |             |  |  |           |  |

  

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>现场问题及材料到场情况</b>                                    |
| <b>监理工作情况</b><br>1. 检查巡视厂区屋面定位放线。<br>2. 核实施工单位投入施工人员。 |
| <b>明日工作计划</b>                                         |
| <b>监理文件资料及整改情况</b>                                    |

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 文件编号 | 文件标题 | 接收单位 | 是否回复 | 是否整改 |
| /    | /    | /    | /    | /    |

  

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| <b>记录人：</b> | <b>总监理工程师：</b><br><br><b>项目监理机构（章）</b> |
|-------------|----------------------------------------|