

监理日志

日期：2022 年 2 月 16 日

天气 多云。

星期 三

气-1℃~5℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1 旁站检查昨天安装今天返工的点位，检查发现基本满足要求。 2 检查年前安装完成的个别点位逆变器及电表箱和布线情况，发现①局部接线不规范，接地扁铁与接地极焊接不符合规范要求。②接地扁铁黄绿漆涂刷不符合要求，直流电缆布置不能满足要求。 以上问题已现场要求尽快整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	埇桥区、灵璧县、砀山县 部分点位支架及组件安装。 现场约有 80 人施工作业，无机械设备投入。
	本日现场监理工作人员	郭俊兴、
	记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 