

监理日志

日期：2022 年 1 月 07 日

天气 多云。

星期 五

气-1℃~6℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	同施工方负责人同时去宿州区域少部分施工现场检查，检查发现 1 现场安装完成的组件组串下发个别部位未进行清理。 已要求尽快整改，下次检查不得再次发现类似问题出现。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽俊能新能源科技有限公司	宿州区域部分点位支架及组件安装。 检查少部分区域，现场有 12 人施工作业，无机械设备投入。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 