

监理日志

日期：2022 年 1 月 12 日

天气 多云。

星期 三

气-3℃~6℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	同施工单位一起对埇桥区少部分施工作业现场进行巡查，检查发现埇桥区支架基础制作少部分不合格①个别支架基础有素砂团。②少部分支架基础蜂窝麻面较多。已下通知单要求尽快整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽俊能新能源科技有限公司	部分点位支架及组件安装。 现场约有 125 人施工作业，无机械设备投入。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 郭俊兴