

监理日志

日期：2022 年 4 月 7 日

天气 多云。

星期 四

气 13℃-26℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	自驾车往返 238 公里，检查灵璧县三四个点位 4 处，现场检查发现以下问题： 1、个别支架螺栓紧固不到位。2、个别农户屋面打孔位置安装完成后，防水未做到位。 以上问题已电话通知总包工程部，尽快安排整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	砀山县.泗县.灵璧县.共有安装惹人厌 120 人,埇桥区前期完成安装部分消缺整改 40 人,全场全场共有 160 人在安装及消缺。
	本日现场监理工作人员	郭俊兴、 王道芳
	记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 