

监理日志

日期: 2022 年 6 月 22 日

天气 晴 .

星期 三、

气温 23℃-37℃

工程名称: 安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日自驾往返143公里,巡查埇桥区支架及组件电气安装施工点位3处,巡查再次发现有一户组件板面倾斜度不符合要求,已要求工程部门快速返工处理,如再次发现类似问题将进行罚款返工处理。或将问题施工小组调离出场		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	安徽俊能新能源科技有限公司	埇桥区、碭山县、萧县、灵璧县共有支架及组件安装人员103人,电气安装人员20人,共计123人。	
本日现场监理工作人员		郭俊兴	
记录人: 郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 郭俊兴	