

监理日志

日期: 2022 年 9 月 07 日

天气 多云。

星期三、

气温 17℃-33℃

工程名称: 安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监理工作情况	今天自驾车往返 239 公里,巡查泗县支架及组件安装施工现场 4 处,巡查发现有一户勘察人员支架加固采用偏铁加固,因此屋面女儿墙为砖砌花墙不适合偏铁加固方式,已现场要求变更力石硬加固方式。其它方面安装质量基本满足设计及相关规范要求。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	埇桥区、砀山县、灵璧县、泗县、 安装施工现场共 105 人在施工作业。
本日现场监理工作人员	郭俊志	
记录人:	郭俊志	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 郭俊志