

监理日志

日期: 2022 年 09 月 28 日

天气 多云。

星期 三、

气温 15℃-27℃

工程名称: 安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天自驾车往返255公里,巡查泗县安装现场3处,巡查发现有一户支架立柱长度布置错误,已通知工程部,并要求现场立即改正,并整改完成。现场安全受控。	
施 工 情 况	施工单位 安徽俊能新能源科技有限公司	施工内容及进度 埇桥区,碭山县,灵璧县,泗县 安装现场共有60人在作业。
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人:	郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 郭俊兴