

## 监理日志

日期：2022 年 1 月 09 日

天气 多云。

星期 日

气-3℃~6℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                      |                                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 同施工方负责人同时去宿州区域少部分施工现场检查,检查发现 1 现场安装施工作业工人未按要求佩戴安全帽及安全带。<br>已要求尽快整改,下次检查不得再次发现类似问题出现。 |                                                   |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                 | 施工内容及进度                                           |
|                            | 安徽俊能新能源科技有限公司                                                                        | 宿州区域部分点位支架及组件安装。<br>检查少部分区域,现场有 12 人施工作业,无机械设备投入。 |
| 本日现场监理工作人员                 |                                                                                      | 郭俊兴、                                              |
| 记录人: 郭俊兴                   |                                                                                      | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 郭俊兴                          |