

监理日志

日期：2022 年 3 月 15 日

天气 多云。

星期 二

气 9℃-21℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	自驾车往返 145 公里，检查埇桥区施工点位 3 个，检查发现：1 被检查点位安全防护基本到位，安装质量基本满足设计及 GB/50794 施工规范的相关要求。2 支架个别部位安排材料不足，已现场通知施工单位尽快补齐。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	埇桥区、灵璧县、砀山县、泗县安装点位共有 185 在做组件啊，支架及逆变器和电表箱安装，无机械设备投入。。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 