

监理日志

日期: 2022 年 4 月 8 日

天气 多云。

星期 五

气 13℃-28℃

工程名称: 安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	自驾车往返 198 公里, 检查灵璧县三四个点位 4 处, 现场检查发现以下问题: 1、个别接地扁铁在墙面未进行固定。2、接地扁铁个别焊接部位不满足 GB50169-2016 电气安装接地规范的相关要求。 以上问题已电话通知总包工程部, 尽快安排整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽俊能新能源科技有限公司	砀山县. 泗县. 灵璧县. 共有安装惹人厌 120 人, 埇桥区前期完成安装部分消缺整改 40 人, 全场全场共有 160 人在安装及消缺。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、 王道芳
记录人: 郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 郭俊兴