

监理日志

日期：2022 年 4 月 9 日

天气 多云。

星期六

气 13℃-28℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	自驾车往返 158 公里，检查灵璧县三四个点位 3 处，现场检查发现安全防护措施基本到位，支架安装施工工艺满足要求。但是支架加固扁铁加固力度因角度问题，加固力度不足，已现场要求并旁站整改完成。 以上问题已电话通知总包工程部，不得再次出现类似问题。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	安徽俊能新能源科技有限公司	砀山县、泗县、灵璧县、共有安装惹人厌 120 人，埇桥区前期完成安装部分消缺整改 40 人，全场全场共有 160 人在安装及消缺。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 