

监理日志

日期：2022年6月9日

天气 多云

星期 一

气温 22℃-35℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天自驾往返143公里，巡查桶桥区施工点位3处。 巡查发现个别班组支架立柱与支架基础之间连接 部位紧固螺栓安装位置错误，已现场要求立 即返工，并督促完成其它部位安装工艺及安装 质量满足设计及相关规范要求，现场施工安全 受控。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能 源科技有限公 司	桶桥区、石马县、泗县、灵璧县共有支架、 组件及电气安装人员145人。前期安装完 成部分消气未人员35人，共计180人。
	本日现场监理工作人 员	郭俊兴
	记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴