

监理日志

日期: 2022 年 9 月 05 日

天气 多云。

星期 一。

气温 17℃ - 31℃

工程名称: 安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监理工作情况	今日自驾往返 207 公里,巡查灵璧县安装施工现场 3 处,巡查发现有一户一楼顶面支架立柱勘探人员布置长度错误,已现场要求工人按确认图纸进行改正并旁站安装完成。其它部位符合设计及相关规范规程要求。勘探人员的问题已下通知单要求工程部加大管控力度避免类似问题再次出现。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	埇桥区、灵璧县、灵璧县、泗县安装施工现场共有安装人员 75 人。
本日现场监理工作人员	郭俊志	
记录人:	郭俊志	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 郭俊志