

监理日志

日期: 2022 年 9 月 08 日

天气 多云。

星期 一

气温 17℃-31℃

工程名称: 安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

今天自驾车往返 296 公里,巡查泗阳县支架及组件安装施工现场 4 处,巡查发现有一户偏铁支架,其一端用膨胀螺栓固定在屋面上,大大减小了支架及组件的抗风能力,已现要求立即整改,更换加固方式,并旁站完成。其它方面安装质量基本满足要求。

施工内容及进度

施工单位

施
工
情
况

安徽俊能新能源科技有限公司

埇桥区、碭山县、灵璧县、泗阳县安装施工现场共有 112 人在施工作业。

本日现场监理工作人员

郭俊兴

记录人:

郭俊兴

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

郭俊兴