

监理日志

日期：2022年9月11日

天气 多云。

星期 12

气温 19℃-32℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监理工作情况

今日自驾往返190公里、巡查泗县安装施工现场3处，巡查发现在户勘探人员支架加固方式及加固材料布置错误，已现场要求更换，并整改完成。其它部位安装质量基本满足设计及相关规范要求。施工现场安全受控。

施工情况

施工单位

施工内容及进度

安徽俊能新能源科技有限公司

埇桥区、碭山县、灵璧县、泗县支架及组件安装现场共有6处，电气安装全部15人共计80人。

本日现场监理工作人员

郭俊志

记录人：

郭俊志

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

郭俊志