

监理日志

日期：2022年09月23日

天气 多云。

星期 五

气温 14℃-27℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监理工作情况	今天自驾车往返139公里，巡查埇桥区安装施工现场3处，巡查发现有一户支架地脚螺栓安装位置不符合要求，已现场要求立即改正，并整改完成。其它现场基本满足设计及相关规范要求。现场安全受控。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	埇桥区、灵璧县、泗县安装现场共有60人在安装施工
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴	