

监理日志

日期：2022年11月01日

天气 多云。

星期二

气温 9℃-19℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天自驾行驶246公里、巡查旧县安装 施工现场3处、巡查发现有一户支架后立柱加 固不满足要求，已现场要求立即整改并旁 站完成。其它2户及屋顶部位安装质量基本 满足设计及相关规范要求。现场安全受 控。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能 源科技有限公 司	今天全场共有65人在现场施工
本日现场监理工作人 员	郭俊兴	
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴	