

监理日志

日期：2022 年 3 月 13 日

天气 多云。

星期 日

气 6℃-24℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	自驾车往返 155 公里，检查埇桥区施工点位 4 个，检查发现被检查点位个别点位安全防护基本不到位，已现场电话通知施工管理人员，要求不得再次出现类似现象，否则将根据建设工程施工安全管理条例进行处罚。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	埇桥区、灵璧县、砀山县、泗县安装点位共有 195 在做组件啊，支架及逆变器和电表箱安装，无机械设备投入。。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、 王道芳
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 