

监 理 日 志

日期: 2022 年 8 月 16 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 26℃ - 35℃

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 天富龙配电箱接线并柜旁站。 2. 天富龙监控系统安装巡视检查。 3. 天富龙逆变器直流侧接线旁站。 4. 天富龙开路电压测试旁站。 5. 安全文明施工巡视检查。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	常州工能有限公司	1. 天富龙配电箱接线并柜完成。 2. 天富龙监控系统安装 (放线、摄像头安装完成) 3. 天富龙逆变器直流侧接线、开路电压测试完成。 4. 安全文明施工措施落实。 5. 总包工人, 电气 5 人。
其它事项	天富龙光伏项目完成并柜。	
本日现场监理人员		陈大伟
记录人: 陈大伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰

