

监 理 日 志

日期: 2022 年 9 月 19 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 24℃ - 32℃

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 项目整改消缺巡视检查 2. 安全文明施工巡视检查	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	常州天富龙新能源有限公司	1. 预验收后项目整改消缺。 2. 总包运维交接。
其它事项	1. 总包 2 人, 光伏 1 人 2 人。	
本日现场监理人员	陈大伟	
记录人: 陈大伟	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 陈大伟	

