

监 理 日 志

日期: 2022 年 8 月 5 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 29℃ - 38℃

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 天富龙 201 加固工程整改消缺巡视检查。 2. 天富龙并网柜交流电缆头制作消缺检查。 3. 藏菜化纤直流电缆敷设巡视检查。 4. 藏菜化纤桥墩散料巡视检查。 5. 安全文明施工巡视检查。 6. 安全周例会、监理周例会。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	常州工程有智慧公司	1. 天富龙 201 房加固工程整改消缺。 2. 天富龙并网柜电缆头制作。 3. 藏菜化纤直流线敷设完成。 4. 藏菜化纤桥墩散料。 5. 安全、消防措施每日落实。 6. 安全周例会、监理周例会。
其它事项	总包 2 人, 光伏 2 人 5 人, 加固 2 人 3 人。 电瓶车 1 辆。	
本日现场监理人员		陈大伟
记录人: 陈大伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰

