

监 理 日 志

工程名称:

日期	2022 年 9 月 10 日	星期	日	气候	晴	气温	26-16°
监理单位动态: 1				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员1名 施工员8人				钢板进场 32T			
施工机械动态: 龙门吊1台 板车3辆							
施工部位、进度情况 1. 测风塔连接架 2. 测风塔底座、加工。							
检查发现的问题 无							
处理措施、结果 无							
协调内容或其他 无							
记录人	张金亮			总监签阅	王立杰		

