

监 理 日 志

工程名称:

日期	2022年09月07日 星期四	气候	日青	气温	22-14℃
监理人员动态: 1			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 8人					
施工机械动态: 龙门吊1台 平板制1台 焊机3台					
施工部位、 进度情况	1、第二号片体上月台制作完成, 2、主月退管附属件制作焊接: 3、爬梯制作. 4、第二号片体上月台焊接.				
检查发现 的问题	无				
处理意见、 措施、结果	无				
协调内容 或其他					
记录人	曹金光		总监签阅	王立忠	

