

监 理 日 志

工程名称:

日期	2022年04月11日 星期二	气候	阴有雨	气温	32-20℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	自动切割机 卷圆机 台焊机				
施工部位、进度情况	1. 片体砂涂装 2. 第2号体焊接. 3. 纵缝焊接 25mm 2道. 30mm 4道. 38mm 1道. 4. 焊缝检测 8道.				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	曹鑫光	总监签阅	王立忠		



扫描全能王 创建