

# 监 理 日 志

工程名称:

|                              |                                                                          |    |                 |     |       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----|-------|
| 日期                           | 2022年04月18日 星期二                                                          | 气候 | 小雨              | 气温  | 8-20℃ |
| 监理人员动态: 1人                   |                                                                          |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |       |
| 施工方人员动态: 2人 管理人员4人           |                                                                          |    |                 |     |       |
| 施工机械动态: 龙门吊1台 半自动焊机1台 埋弧焊机1台 |                                                                          |    |                 |     |       |
| 施工部位、<br>进度情况                | 1. 管段环缝检测<br>2. 管架构中板平台吊装<br>3. 管板下料<br>4. 管板卷圆<br>5. 环缝焊接<br>6. 钢管道检查5块 |    |                 |     |       |
| 检查发现<br>的问题                  | 无                                                                        |    |                 |     |       |
| 处理意见、<br>措施、结果               | 无                                                                        |    |                 |     |       |
| 协调内容<br>或其他                  |                                                                          |    |                 |     |       |
| 记录人                          | 费富光                                                                      |    | 总监签阅            | 王立忠 |       |

