

监 理 日 志

工程名称:

日期	2022 年 04 月 14 日 星期二		气候	小雨	气温	21-17℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 2人 管理人员 4人						
施工机械动态: 1台 平台车 1辆 自动焊机 1台 埋弧焊机 4台						
施工部位、进度情况	1. 管段纵缝、环缝探伤检测 2. 钢板下料 16块 3. 管板反卷圆及回圆 3 管段垂直度调整 4. 管节与管节对接 5. 环缝焊接					
检查发现的问题	6 纵缝 焊接 7. 8M 卡米斗 1 块 8 剪力加强焊接 8 道					
处理意见、措施、结果	无					
协调内容或其他	无					
记录人	贾金光		总监签阅	王立杰		

