

监 理 日 志

工程名称:

日期	2022年5月04日 星期日	气候	中雨	气温	21-30°
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	龙川吊1台				
施工部位、进度情况	现施工完成等待装船往施工现场 云舟前 整体验收以来以来,所有质量偏差 都在控制在图纸设计要求范围之内。 符合要求!				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	黄宝光	总监签阅	王立杰		



扫描全能王 创建